⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公告

⑫実用新案公報(Y2)

平2-16016

Mint. Cl. 3

1

識別記号

厅内整理番号

294公告 平成2年(1990)5月1日

F 01 N 7/10

7714-3G

(全7頁)

図考案の名称 多気筒エンジンの排気マニホルド

> 到実 顧 昭60-57468

❸公 開 昭61-173715

22出 顧 昭60(1985) 4月19日 郵昭61(1986)10月29日

北 個考案 者 山

埼玉県朝霞市本町1-6-28 拓

人 頭 出の 本田技研工業株式会社 東京都港区南背山2丁目1番1号

個代 理 弁理士 江 原 望 外1名

審査官 平 瀬 通 博

网络考文献 特開 昭57-86514 (JP, A)

1

匈実用新案登録請求の範囲

多気筒エンジンの各気筒の排気ポートにそれぞ れ排気マニホルドの排気通路の上流端を連通する とともに該排気通路の下流端を集合してなる多気 通路集合部分における隣接する各排気通路間で最 も近接する部位の仕切壁の壁厚を該部分の周壁の 壁厚よりも厚くしたことを特徴とする多気筒エン ジンの排気マニホルド。

考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は、自動車等に搭載される多気筒エンジ ン、特に直列多気筒エンジンにおいて、各気筒の 排気ポートにそれぞれ排気マニホルドの排気通路 を集合してなる多気筒エンジンの排気マニホルド に関するものである。

従来技術および考案が解決しようとする問題点

排気通路の下流部を集合してなる多気筒エンジ ンの排気マニホルドにおいては、前記排気通路集 20 断力に対し充分に耐える程度に増大する。 合部分の周壁の下流端は、その下流側の排気管と 接合するためのフランジ等があつて充分な強度、 剛性があるが、該集合部分の仕切壁の下流端縁は 排気ガスを抵抗少なく合流させるために薄くなつ しておらず、運転中の高温排気による温度変化で 発生する熱歪のために、前記仕切壁排出端縁にク

2

ラツクが生じ易い。

また前記排気通路集合部分の仕切壁はその両壁 面で高温排気に晒されるため、外気と接する排気 通路集合部分周壁の温度差が大きく、それに伴な 筒エンジンの排気マニホルドにおいて、前記排気 5 つて熱膨張差が発生し、該仕切壁中央部と周壁を 連結する仕切壁に剪断力が作用し、クラツクが生

問題点を解決するための手段および作用

本考案は、このような難点を克服した多気筒エ 10 ンジンの排気マニホルドの改良に係り、多気筒エ ンジンの各気筒の排気ポートにそれぞれ排気マニ ホルドの排気通路の上流端を連通するとともに該 排気通路の下流端を集合してなる多気筒エンジン の排気マニホルドにおいて、前記排気通路集合部 の上流端を連通するとともに該排気通路の下流端 15 分における隣接する各排気通路間で最も近接する 部位の仕切壁の壁厚を該部分の周壁の壁厚よりも 厚くすることにより、たとえ、該周壁の前記仕切 壁とに大きな温度差が生じて該仕切壁に大きな剪 断力が働いても、該仕切壁の強度、剛性はこの剪

実施例

以下図面に図示された本考案の一実施例につい て説明する。

乗用車に搭載される図示の 4 サイクルガソリン て、周壁の下流端のような大きな強度、剛性を有 25 エンジンのシリンダブロツク1には、その内部に 4個のシリンダ2が直列に配列され、各シリンダ 2はその頂部のシリンダへッド3に設けられた排 3

気口4を介して4本の排気ポート5にそれぞれ連 通され、各排気口4に排気弁6がそれぞれ介装さ れ、同排気ポート5の下流端7は前記シリンダへ ツド3の側面に開口している。

また、前記シリンダへッド3における排気ポー 5 ト5の下流端閉口7では、第4図に図示されるよ うに第2, 第3の下流端開口7b, 7c間の間隔 は、第1, 第2の下流端開口7a, 76間の間隔 および第3,第4の下流端開口7c,7d間の間 隔よりも狭く設定されている。

さらに排気マニホルド10はFCD55Sを鋳造に より形成してなり、前記シリンダへッド3の側面 に前記排気マニホルド10の上部が当接され、同 排気マニホルド10の上部フランジ17のポルト マニホルド10の上部はシリンダヘッド3に一体 に装着されている。

そして同第2,第3の下流端開口7b,7cに 連通する第2,第3排気通路11b,11cの分 状態で下方へ弯曲されている。

また前記第1, 第4の下流端閉口7a, 7dに 連通する第1,第4の分岐上流部12a,12d の上端は、相互に著しく離隔した位置から相互に b, 12 cよりもシリンダブロック1寄りに接近 する状態(第1図および第2図参照)で下方へ弯 曲されている。

さらにこれら分岐上流部 12a, 12b, 12 3 c, 13 dは下方へ降りるに従つて第5図およ び第7図に図示される如く相互に略矩形状に集合 するように排気マニホルド10は形成されてい る。

排気通路11b, 11cは仕切壁14aで相互に 仕切られ、第1, 第4の排気通路11a, 11d の分岐下流部13a,13dは、第2,第3の分 岐下流部13b, 13cに対し仕切壁14b, 1 下流部13aおよび第4の分岐下流部13dは、 仕切壁 1 4 d で相互に仕切られている。

そして第4図で明らかなように、第1の分岐下 流部13aと第2の分岐下流部13bとは仕切壁

14 bの端縁 15 bで集合されるとともに、第3 の分岐下流部13cと第4の分岐下流部13dと は仕切壁 1 4 c の端縁 1 5 c で集合され、さらに その下流寄りに位置した仕切壁14a, 14dの 端縁 15 a, 15 d で集合され、1本の合流部 1 6が形成されている。

また排気マニホルド10の下部フランジ20に は図示されない排気管が一体に連結され、排気マ ニホルド10の合流部16のエンジン側に突設さ 10 れたボス21にポルト22により略し字状のステ -23の上部24が一体に取付けられるととも に、ステー23の下部25はポルト26によりシ リンダブロック1に一体に取付けられており、排 気マニホルド10に働く慣性力や振動力は、その 孔18に挿通されたポルト19によつて、同排気 15 上下部で確固と固定支持されるようになつてい

しかも第5図に図示されるように、各仕切壁1 4a, 14b, 14c, 14dの厚みta, ta, tc, taは分岐下流部 13a, 13b, 13c, 13d 岐上流部12b,12cは相互に密接して平行な 20 の各周壁27a,27b,27c,27dの厚み Sa, Sb, Sc, Saより厚く設定されている。

図面に図示の実施例は前記したように構成され ているので、エンジンが運転を閉始すると、燃焼 室内で発生した髙温ガスが排気口4より排気ボー 接近するとともに第2,第3の分岐上流部12 25 ト5へ流出し、排気マニホルド10の排気通路1 1を通過し、排気マニホルド10は高温に加熱さ れ、膨張する。

この場合、仕切壁14はその両面において高温 の排気ガスに晒されて周壁27よりも高温に加熱 c, 12dに続く分岐下流部13a, 13b, 1 30 され、その熱歪が大きく、しかも同仕切壁14 a, 14b, 14c, 14dが集合した仕切壁中 心部28が最も加熱されて、周壁27と熱膨張差 が大きくなり、結果として仕切壁中心部28と周 壁27間の仕切壁14a,14b,14c,14 これをさらに詳細に説明すると、第2,第3の 35 dに、剪断力が発生する。この時仕切壁14を周 壁27と同一肉厚にすると、高温下で強度が低下 する各仕切壁14にクラックが発生してしまう が、各仕切壁14を、周壁27より厚肉とし、高 温下での強度を略パランスさせて、剪断力が仕切 4 cでそれぞれ仕切られるとともに、第1の分岐 40 壁14に集中せず、周壁27にも分散されるた め、クラツクの発生をできるだけ抑制することが できる。

> またエンジンの運転時に排気マニホルド10が 加熱されてその長手方向にも膨張するが、同排気

さらに周壁27は仕切壁14より薄いため、排気マニホルド10の軽量化を図ることができる。 考案の効果

本考案では、前記排気通路集合部分の仕切壁の 壁厚を該部分の周壁の壁厚よりも厚くすることに より、該仕切壁の強度、剛性を高め、該仕切壁の クラックの発生を抑制することができる。


図面の簡単な説明


第1図は本考案に係る多気筒エンジンの排気マ

ニホルドの一実施例を図示した縦断側面図、第2 図はその斜視図、第3図はその正面図、第4図は 排気マニホルドの排気通路やポスを点線で図示し た正面図、第5図は第4図のVーV線に沿つて截 断した横断水平面図、第6図は第4図のVIーVI線 に沿つて截断した縦断側面図、第7図は第6図の VIIーVII線に沿つて截断した横断面図、第8図は第 6図のVIIーVII線に沿つて截断した縦断正面図であ


6


10 1……シリンダブロツク、2……シリンダ、3 ……シリンダヘツド、4……排気口、5……排気 ボート、6……排気弁、7……下流端開口、10 ……排気マニホルド、11……排気通路、12… …分岐上流部、13……分岐下流部、14……仕 15 切壁、15……端縁、16……合流部、17…… 上部フランジ、18……ボルト孔、19……ボルト、20……下部フランジ、21……ボス、22 ……ボルト、23……ステー、24……上部、25……下部、26……ボルト、27……周壁、2





- 82 -





第7図

